

Besiktningssprotokoll

Funktionskontroll av ventilationsystem (OVK) enligt PBL (SFS 2010:900), PBF (SFS 2011:338), OVK (BFS 2011:16), OV KAR (BFS 2012:7).

Fastighet/Byggnad

Fastighetsbeteckning	Adress			
Stockholm Blompottan 16	Luntmakargatan 89 Stockholm			
Byggnadsnamn	Byggnadsnr	BRA	Antal LGH	Antal LOK
Brf Blompottan nr 2			56	
Byggnadsägare	Adress		Postnr	Ort
BRF Blompottan nr 2	Luntmakargatan 89		113 51	Stockholm
OVK-ansvarig	Telefonnr	E-post		
Kurt Mirdell	0763772992			

Referensnr: OVK-2021-Blompottan nr 2

A

Plats för stämpel

Ingår samtliga ventilationssystem i denna besiktning:

Allmänt omdöme/Kommentarer

Besiktningen avser bostäder som betjänas av 2 st FTX system

Besiktningssunderlag : DU Handling

Anmärkningar : Se B-protokoll

Anmärkning åtgärdad 2022-06-30

Ombesiktning utförd 2022-08-15

Besiktningssutlåtande (+ sammanställning av system inom byggnaden)

Systemnr	Besiktningsskategor	Besiktningssdatum	Besiktningssresultat	Nästa ordinarie bes. datum	Vaksamhet	Byggnorm
01	1	2021-12-02	Godkänd	2024-12-02	Bostäder 89, 91	SBN 80
02	1	2021-12-02	Godkänd	2024-12-02	Bostäder 93, 13	SBN 80

Funktionskontrollant	Telefonnummer	E-post	
Joakim Jehrén (860)	0761-400510	joakim@scandvik.se	
Företag	Postadress	Postnummer	Postort
Scandvik AB	Gotlandsgatan 71	116 38	Stockholm
Behörighet	Giltighetstid	Datum och signatur	
K	2024-09-08	2021-12-03	
Certifikatnummer	Certifikatorganisation		
1860/01	RISE		